


## Poročilo o strokovni ekskurziji v Žičko kartuzijo



Slika 2: Ostanek cerkve

9. 10. 2014 smo se dijaki 3.Bo in 5.Ta – program gradbeni tehnik - odpravili na terenske vaje in ogled kartuzijanskega samostana Žiče. Najprej smo se ustavili v Špitaliču, kjer je bil nekoč spodnji samostan. Ogledali smo si zunanost in notranost cerkve Marijinega obiskanja nakar smo se odpravili v zgornji samostan.



Slika 1: Ruševine ter pogled na SV zid

Po skupnem ogledu samostanskega kompleksa smo se osredotočili na določene objekte ter pričeli z delom. Vsaka skupina je poleg risarskega orodja uporabljala metre ter geodetski instrument tahimeter. Izmerili smo fasade vseh delov samostana: obzidje, stolpe, stavbe, cerkev, kapelo in tudi detajle.



Slika 4: Slika z razstavnega panoja

Najina skupina je izdelala posnetek zidu in stolpov na SV samostana. Na objektih so bili številni detajli, za katere smo porabili veliko časa. Predvsem za merjenje višin smo uporabili tahimeter. Pred meritvami pa smo si naredili skice objektov ter posameznih detajlov, zraven katerih smo si zabeležili mere. Ko smo narisali skice in naredili vse potrebne izmere,



Slika 3: SV zid s stolpoma

smo si še ogledali muzejske zbirke v samostanu. Videli smo tudi fotografije samostana nekoč in po rekonstrukciji. Posebno zgovorne so bile fotografije, ki so nastale pred prenovo samostana. Sanacija dela samostana nas je navdušila.

Pred odhodom smo skupaj s profesoricami še pregledali naše delo ter po potrebi dodali manjkajoče mere. Pozno popoldan smo se odpravili domov polni vtisov po čudovitem, sončnem dnevu, ki smo ga delovno preživeli za samostanskimi zidovi.

Foto: Alen Gril

**Anže Vurcer in Alen Gril, 3.Bo**

**Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor**